


# FYRA STEG TILL DEN PERFEKTA YTAN

3M Perfect-It™ III är ett komplett polersystem från rubbing till försegling. Steg för steg skapas den perfekt polerade ytan.



1

## MICROSLIPNING

Finslipning. Detta steg tar bort sliprepor, vilket minskar tidsåtgången i nästa steg.



2

## RUBBING

Perfect-it III Fast Cut XL rubbing från 3M avlägsnar snabbt sliprepor samt andra defekter.



3

## POLERING

Perfect-it III Extra fin rubbing från 3M avlägsnar småreporna efter Fast Cut Plus och sluter lackytan.



4

## SLUTFINISH

Perfect-it III Ultrafina SE från 3M tar bort sliprosor och hologram. Det sista steget i Perfect-it III-serien innan eventuell lackförsegling.

